

# セルフチェック ~塗替えの必要度チェック~

## ◆あなたのおうちはどっち？

「サイディング」の外壁は「モルタル下地」の場合と比べてひび割れや剥がれなどの目に見える劣化現象が起こりにくいですが、目地のシーリング処理や、サイディングボードの上から保護目的に塗装を行う等、定期的なメンテナンスが推奨されています。

サイディング下地       モルタル下地



## ◆下記の項目に一つでも該当しましたら塗替えの検討をおすすめします。

チェック	症状	説明
<input type="checkbox"/>	白亜化	チョーキングともいい、塗膜の樹脂分が太陽光や水などの影響で劣化、触れると顔料や塗膜粒子が白く手につきます。
<input type="checkbox"/>	塗膜の浮き	塗膜の密着不良に起因。外観ではわかりにくい場合があります。空気の移動や雨水の浸入などで、保護機能が低下してしまいます。
<input type="checkbox"/>	塗膜のはがれ	下地と塗膜との密着性不良が原因。雨水や空気が直接下地と接触、劣化が促進され、漏水や木部の腐食などにつながります。
<input type="checkbox"/>	ひび割れ	温度変化や乾燥により生じます。発生部位によっては挙動による拡大がみられたり、漏水・腐食の危険があります。
<input type="checkbox"/>	微生物汚染	かびや藻は見た目に不快感を与えるだけでなく、塗膜自体の保護機能を低下させます。
<input type="checkbox"/>	変色・さび	屋根は最も風雨にさらされる場所です。変色やさびにより防水機能が低下、下地の劣化や雨漏りにつながる恐れがあります。

# 外壁 屋根 塗装リフォーム



安心施工のサポート体制 **リフォームの流れ** 工期は約2週間 ※天候や既存状況によって異なります。 **見積無料**



お支払いはイオンカードもご利用いただけます。便利なリフォームローンも用意しております。お客さま感謝デー、イオンカード会員さま特典、その他割引制度は適用外です。オーナーズカードはご利用いただけます。

・印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
・商品仕様については、改良のため予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。  
・表示価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。

イオンリテール株式会社  
**イオン 住まいのリフォーム**

☎ **0120-941-785** 10:00~19:00 (年中無休)

イオン住まいのリフォーム  検索 <http://www.aeon-reform.com>



住まいのことならサービスの行き届いた当店にどうぞ。

## こんな症状が表れたら、塗り替え時期です。



◀ **裏表紙**の「セルフチェック」も今すぐ確認！

